



VERNIS CUIVRE **MONOCOMPOSANT**

NATURE :

Vernis monocomposant à base de résine acrylique solvantée et de poudre de cuivre naturel.

PROPRIETES :

Peinture décorative procurant un aspect cuivré.

La formulation spéciale du VERNIS CUIVRE BREDAC monocomposant, permet l'application de ce produit directement sans sous-couche d'accrochage, sur les gouttières en P V C et en zinc, sur tous les métaux ainsi que sur de nombreux autres supports **intérieurs et extérieurs** : Bois, verre, pierre, plâtre, staff, ciment.

PREPARATION DES SURFACES :

Les parties à peindre doivent être exemptes de graisse, poussière, humidité, calamine et rouille non adhérentes, étant bien entendu que les meilleurs résultats sont obtenus sur des surfaces bien préparées.

Nous conseillons de nettoyer et dégraisser à l'aide de Trichloréthylène ou de Xylène.

Sur les métaux ferreux, il est nécessaire de passer une couche de peinture anti-rouille, et de bien laisser sécher avant d'appliquer le vernis cuivre.

Sur un support ancien, brosser l'ancienne peinture afin d'éliminer toutes les parties susceptibles de s'écailer, puis préparer le fond pour obtenir une surface parfaite. Il est toutefois possible que dans certains cas un phénomène de détrempe se produise. Dans ces cas, procéder à un décapage complet de la surface pour la rendre comme neuve.

<u>CARACTERISTIQUES :</u>	ASPECT	: Brillant Métallique
	DENSITE	: 1 , 100
	TEINTES	: Cuivre Naturel & Cuivre Antique.

APPLICATION :

Bien remuer le produit avant et pendant l'application, en insistant sur le fond de la boîte.

- à la brosse : Dilution à 5 % avec notre **Diluant pour Vernis Cuivre ou Dorures Extérieures**.
S'applique en une seule couche épaisse

- au pistolet : Dilution à 10 % avec notre **Diluant pour Vernis Cuivre ou Dorures Extérieures**.

S'agissant de particules de cuivre en suspension dans ce vernis, il se produit dans le temps une patine due à l'oxydation. Cette patine peut être stabilisée en appliquant au moment désiré, à la brosse ou au pistolet une couche de **Vernis Incolore pour Vernis Cuivre Ou Dorures Extérieures**.

Très important : Ne jamais utiliser d'autre diluant que celui préconisé. Éviter de peindre en plein soleil et en plein vent sur des supports chauds.

SECHAGE :

Hors poussière	:	1 heure
Sec au toucher	:	4 heures
Recouvrable avec vernis	:	24 heures

RENDEMENT :

De 2 , 5 à 3 m ²	pour la boîte de 500 ml selon le support
De 5 à 6 m ²	pour la boîte de 1 litre selon le support

CONSERVATION :

Bien refermer le boîtier après emploi. Bien réhomogénéiser le produit avant une nouvelle application. 2 ans dans son emballage d'origine.

NETTOYAGE DES OUTILS : Diluant pour Vernis Cuivre et Dorures Extérieures.

CONDITIONNEMENT : Pack de 6 boîtes de 500 ml Pack de 6 boîtes de 1 litre



IRRITANT – INFLAMMABLE **DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT**

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient, en aucun cas, engager la responsabilité de notre Société.

