



VERNIS INCOLORE POUR VERNIS CUIVRE ET DORURES EXTERIEURES

NATURE :

Vernis monocouche à base de résines acryliques pures, modifiées pour apporter une très bonne adhérence.

PROPRIETES :

Vernis incolore transparent non jaunissant. Résiste parfaitement à l'oxydation, aux rayures, à l'eau, aux taches, aux graisses. Assure une longue protection des parties recouvertes.

PREPARATION DES SURFACES :

Conçu pour protéger de l'oxydation des surfaces déjà traitées avec notre Vernis Cuivre ou nos Dorures Extérieures; il convient donc de se rapporter aux fiches techniques correspondantes. L'application du Vernis Incolore doit se faire minimum **24 heures** après l'utilisation de notre Vernis Cuivre ou Dorures Extérieures.

CARACTERISTIQUES :

| | | |
|--------------|---|--|
| ASPECT | : | Brillant |
| DENSITE | : | 0 , 820 |
| VISCOSITE | : | 1mn 20 coupe AFNOR 4 à 20° C |
| TEINTE | : | INCOLORE Transparent |
| CONSERVATION | : | 2 ans en conditionnement d'origine fermé |

SECHAGE :

| | | |
|----------------|---|----------|
| HORS POUSSIERE | : | 30 mn |
| SEC | : | 2 Heures |

MODE D'EMPLOI :

Bien remuer le produit avant et pendant l'emploi.

A la brosse : Bien recouvrir la partie à vernir puis terminer en lissant toujours dans le même sens.

Au pistolet : En fonction du matériel , une dilution de 5 à 10 % avec notre diluant 282 est recommandée.

RENDEMENT :

12 m² au litre environ

NETTOYAGE DES OUTILS :

Solvants aromatiques ou nettoyeurs pinceaux .

CONDITIONNEMENT :

Boîtes de 500 ml
Boîtes de 1 L

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient, en aucun cas, engager la responsabilité de notre Société.

